

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿
(产能核增至4.2Mt/a)

项目编号：内能煤运函[2022]710号

建设地点：鄂尔多斯市东胜区

验收单位：鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司

2022年6月4日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤矿（420万吨/年）	行业类别	井采煤矿
主管部门 (或主要投资方)	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司	项目性质	产能核增
水土保持方案批复机关、文号及时间	内蒙古自治区水利厅，2015年1月，内水保[2015]1号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司， 2022.6		
地面扰动起止时间	2017年4月-6月；2019年9月-11月；2020年4月-10月		
水土保持方案编制单位	水利部牧区水利科学研究所		
水土保持初步设计单位	水利部牧区水利科学研究所		
水土保持施工单位	鄂尔多斯市泰泽生态环境治理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	水利部牧区水利科学研究所		

二、验收意见

鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司 2022 年 6 月 4 日在鄂尔多斯市范家村煤矿召开了鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿（420 万吨/年）水土保持设施验收会议，参会单位有建设单位鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司、水土保持验收报告编制单位水利部牧区水利科学研究所及水土保持施工单位鄂尔多斯市泰泽生态环境治理有限公司等单位代表共 6 人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿（420 万吨/年）水土保持设施验收报告》，该报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及参会人员查验了工程现场，查阅了工程技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，并经过验收组的质询、讨论，最终形成验收意见如下：

（一）项目概况

本项目属于产能核增项目，生产能力由 240 万 t/a 提高至 420 万 t/a，矿井采掘工艺，主要生产系统、固体废物处理方式等均不发生变化。已建设施已于 2019 年 10 月通过了水土保持设施验收，水土保持设施现状良好，运行正常，本项目全部依托利用已建设施，可满足扩能需求，发生变化的主要有三处，变化之一是 2017 年 4 月在煤矿工业场地东部位位置建成一处工业场地综合仓库，全部在煤矿工业场地原地面生产系统硬化地内进行，占地面积 0.68hm^2 。变化之二是在工业场地西南既有占地内建成场外停车场一处，占地面积 0.96hm^2 ，并对停车场周边进行了重新绿化。变化之三是在工业场地外东侧新建场外仓库及堆料场一处，占地类型为临时占地，占地面积 0.99hm^2 ，并对工业场地通往场外仓库的连接道路两侧及堆料场进行绿化。该三处占地中，工业场地综合仓库和场外停车场为既有占地，水土保持验收范围内面积为 1.60hm^2 ；场外仓库及堆料场为新增临时占地，水土保持验收范围面积为 0.99hm^2 。本项目验收范围总面积为 2.59hm^2 。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2014 年 10 月受鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司委托，内蒙古豁达水土保持生态环境技术咨询有限责任公司承担了《鄂尔多斯市

蒙泰范家村煤业有限责任公司煤矿二水平接续开拓延深项目水土保持方案报告》的编制任务，于 2015 年 1 月编制完了《鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司煤矿二水平接续开拓延深项目水土保持方案报告》，送内蒙古自治区水利厅审查。2015 年 1 月 12 日内蒙古自治区水利厅以内水保[2015]1 号文批复了《鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司煤矿二水平接续开拓延伸项目水土保持方案报告书》。2019 年 10 月 8 日内蒙古自治区水利厅以内水便函[2019]117 号文通过《鄂尔多斯蒙泰范家村煤业有限责任公司煤矿二水平接续开拓延深项目》水土保持设施竣工验收。

（三）验收报告编制情况和主要结论

鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司委托水利部牧区水利科学研究所开展本项目水土保持设施验收技术服务工作，通过现场核查，查阅设计、施工及监理等相关资料，召开专题会等工作方式，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于 2022 年 5 月编制完成了《鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿（420 万吨/年）水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：本项目依法编报了水土保持方案，按照水土保持方案落实了水土保持措施，质量合格；已建水土保持设施运行情况良好，二次扰动区按水土保持专篇设计落实了各项水土保持措施，水土保持后续管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（四）后续管护要求

- （1）对植被成活率较低区域，需及时补栽补植，提高植被保存率；
- （2）建设单位要加强水土保持设施管护，后期水土保持工程养护和治理工程所需的资金应该建立专门账户，加强资金监管力度，使后期水土保持效果得到保证。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	白亮	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司	总工程师		建设单位
成员	樊帅	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司	主任		
	岳永杰	内蒙古农业大学	教授		水利厅专家库专家
	刘静	水利部牧区水利科学研究所	项目负责人		验收报告编制单位
	邢恩德	水利部牧区水利科学研究所	高工		
	高兆科	鄂尔多斯市泰泽生态环境治理有限公司	项目经理		施工单位

工业场地综合仓库、场外仓库及堆料场和场外停车场，其中工业场地综合仓库和场外停车场在范家村煤矿原用地范围内进行，占地面积 1.60hm²，场外仓库及堆料场为临时占地，占地面积为 0.99 hm²，总占地为 2.59 hm²。